

Инструкция по применению средства «Быстрое воронение «КППС»»

1 Условия проведения работ

1.1 Работы по нанесению покрытия рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5°C до +30°C.

2 Обработка поверхности

2.1 Тщательно обезжирить обрабатываемую поверхность;

2.2 Равномерно нанести средство тонким слоем;

2.3 Смыть водой через 2-3 минуты;

2.4 Высушить;

2.5 При необходимости нанести повторно;

2.5 Обработать нейтральным маслом.

3 Техника безопасности при работе

3.1 Избегать прямого контакта с продуктом, использовать СИЗ. Соблюдать правила личной гигиены. К работе с продуктом не допускаются беременные женщины и лица моложе 18 лет.

3.2 Обязательно использовать спецодежду и средства защиты органов зрения, дыхания и кожи рук.

3.3 При контакте с кожей промыть загрязнённое место большим количеством воды с мылом. Сменить одежду и обувь.

3.4. При попадании в глаза – немедленно промыть глаза 2% раствором натрия гидрокарбоната, затем большим количеством воды. Обратиться к врачу.

3.5 Не глотать.

3.6 При попадании внутрь или в случае появления симптомов раздражения – прополоскать рот. Не вызывать рвоту. Обратиться за медицинской помощью.

3.7 Использовать только по прямому назначению. Не применять в бытовых условиях.

3.8 По окончании работ руки следует промыть водой с мылом.

4 Транспортирование и хранение

4.1 Классификация опасности груза по ГОСТ 19433-88 – 8212.

4.2. Хранить отдельно от горючих веществ и восстановителей, сильных окислителей, сильных оснований, металлов. Хранить в хорошо проветриваемом помещении в недоступном для детей месте.

5 Гарантия изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие состава «Быстрое воронение «КППС»» требованиям технических условий ТУ 20.59.56.110-003-00373014-2021 при соблюдении инструкции по применению, НД по транспортированию и хранению.

5.2 Гарантийный срок хранения – 24 месяца с даты изготовления.